



MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA
UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE DELLA LOMBARDIA
ISTITUTO COMPRENSIVO DI SCUOLE PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO
"TEODORO CIRESOLA"

V. LE BRIANZA N. 14/18 e VIA VENINI N. 80 - 20127 MILANO (MI) - Tel. 02/8844466/0-1-3 Fax 02/88444665
COD. FISC. 97117370151 - e-mail: MIIC81700R@istruzione.it - miic81700r@pec.istruzione.it - www.ciresola.com

Circ. n° 9	a.s. 2018/2019	Milano, 5/09/2018
		X DOCENTI
PLESSO	SCUOLA	X PERSONALE ATA
X BRIANZA	X SECONDARIA I GRADO	X SITO Circolari e sicurezza
X VENINI	X PRIMARIA	
		xATTI

OGGETTO: INFORMATIVA PER LA SICUREZZA

Si richiamano integralmente le indicazioni permanenti in vigore.

Il personale scolastico è invitato a prendere visione dell'informativa per la sicurezza delle lavoratrici madri pubblicata in area sicurezza del sito dell'Istituto, sottoscrivendo la presa visione nell'elenco docenti e personale in allegato.

I collaboratori scolastici di vigilanza in atrio sono tenuti a richiedere al personale tecnico esterno che manutene impianti e caldaie, ed in ogni caso a tutto il personale di manutenzione, la firma di presa visione dell'Informativa sulla presenza di Amianto nei locali tecnici (area sicurezza) previa autorizzazione di accesso ai locali (modulo allegato)

Si ribadisce che ogni accesso alla scuola di personale tecnico esterno deve essere comunicato per autorizzazione alla DS o suo collaboratore, o al Direttore servizi Generali e amministrativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Ft.o Dott.ssa Anna Polliani

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3, comma2, del D.Lgs n.39/93*

**Al Datore di Lavoro
Dirigente scolastico
I.C. T. Ciresola**

**MODULO DI PRESA VISIONE DELL'INFORMATIVA SULLA PRESENZA DI AMIANTO NEI
LOCALI SCOLASTICI E IMPIANTI TECNICI**

IL SOTTOSCRITTO (NOME E COGNOME)

TECNICO ESTERNO PER LA DITTA

In relazione alla presenza nella scuola per interventi tecnici nel giorno / nei giorni

Presso il plesso (indicare) BRIANZA / VENINI

DICHIARA

Di aver preso visione dell'informativa sulla presenza di amianto pubblicata nel sito dell'I.C .
T. Ciresola (area sicurezza)

- [177_brianza14-18_info_manutentori_MCA+FAV](#) (410 kB)
- [1379_B_Venini80_info_manutentori_MCA+FAV](#) (325 kB)

Milano, data _____

FIRMA LEGGIBILE
